



CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF/GV

Irupi - ES, 4 de dezembro de 2020 .

SUBSTITUIR AS MANILHAS DO BUEIRO NO Córrego Sabiá nas proximidades do Sítio do Sr. Cici.

Na referida localidade existe um bueiro, entretanto as manilhas existentes não comporta a quantidade de água que passa pelo local, causando enchentes e impedindo a população de trafegar pelo local. Diante do exposto, seria de suma importância que esta Municipalidade verificasse a possibilidade de substituir as manilhas existentes por manilhas maiores, que comporte a quantidade água.

Sem mais para o momento, despeço-me.

Atenciosamente.

Romildo Oliveira da Silva

Vereador

